

Adres

Cortgene 2
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam
T: 14-078
F: (078) 770 80 80
I: www.alblasserdam.nl
Btw-nummer: NL001918412B01
IBAN: NL31BNGH0285000152

Gedeputeerde Staten Zuid-Holland
T.a.v. Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid
Postbus 550
3300 AN Dordrecht

..ll..ll..ll..ll..ll..ll..ll..ll..ll

Datum

6 april 2016

Betreft

Advies revisievergunning
Nedstaal/ Heros en FNsteel

Uw kenmerk

1865365 en 1838885

Uw brief van

-

Ons nummer

1569416

Bijlage(n)

-

Contactpersoon

mw. E. Kardinaal
E: e.kardinaal@alblasserdam.nl
T: (078) 770 31 00

Geacht college,

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om in het kader van het revisietraject voor de bedrijven Nedstaal/Heros en FNsteel ons advies uit te brengen in de rol van wettelijk adviseur. Ons advies is gebaseerd op de ingediende aanvragen van Nedstaal/Heros van 30 juni 2015 met het OLO-nummer 1865365 en de ingediende aanvraag van FNsteel van 30 juni 2015 met OLO-nummer 1838885.

Wij constateren dat er sprake is van twee onderscheidende bedrijven. Wij roepen het college op om bij de vergunningen daar rekening mee te houden.

In onze zienswijze van 9 februari 2016 hebben wij aangegeven veel waarde te hechten aan de aspecten luchtkwaliteit, gezondheid, geurhinder en veiligheid. Deze punten vormen de basis van ons advies.

Daarnaast hebben wij in de geest van de samenlevingsagenda met ons motto 'Samen Doen!' tijdens een open gesprek met de OZHZ en de bedrijven Nedstaal/Heros en FNsteel op hoofdlijnen de voor ons belangrijke punten doorgesproken. Wij hebben deze gesprekken als zeer positief ervaren en waarderen de inzet van beide bedrijven om mee te denken met de gemeente. Wij hebben de gedeputeerde Floor Vermeulen eveneens uitgenodigd.

Onderstaand maken wij in ons advies expliciet onderscheid in de bedrijven Nedstaal/Heros en FNsteel.

ADVIES NEDSTAAL

Het college van B en W vindt het van belang dat de eisen die gesteld worden in de ambtshalve wijziging integraal overgenomen en verwerkt worden in de revisievergunning.

Daarnaast adviseren wij voor de aspecten luchtkwaliteit, gezondheid, geurhinder en veiligheid het volgende:

Luchtkwaliteit

- Wij roepen het college op om in gesprek te gaan met Nedstaal om samen te onderzoeken op welke wijze strengere normen gerealiseerd kunnen worden dan het wettelijk maximum vraagt.
- Wij hechten belang aan de uitvoering van continu- en directe metingen als ook de monitoring van de uitstoot van stoffen door Nedstaal/Heros. Hiermee wordt meer inzicht verkregen in de uitstoot van stoffen door de bedrijven en kan beter gehandhaafd en indien gewenst ingegrepen worden. Wij adviseren om deze verplichtingen te verankeren in de vergunning.

Gezondheid

- Bij het voorkomen van gezondheidsrisico's wordt geadviseerd om het Acceptatie- en Verwerkingsbeleid (AV-beleid) en de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) aan te scherpen ten aanzien van de inspectie op de aanwezigheid van verontreinigingen als kwik en asbest.
- Omwille van de volksgezondheid van de inwoners van Alblasserdam hecht het college van B en W waarde aan de controle van emissies uit de ovens op de aanwezigheid van asbest.

Geurhinder

De geurproblematiek lijkt door getroffen maatregelen te zijn afgenomen maar is nog altijd actueel. Omwonenden ervaren nog steeds geurhinder. Daarbij is niet duidelijk waardoor de geurhinder wordt veroorzaakt, welke stoffen het betreft en of deze schadelijk zijn voor de volksgezondheid in de omgeving van de bedrijven Nedstaal/Heros.

Gelet op de actuele geurproblematiek die omwonenden ervaren verzoeken wij u nadrukkelijk om het aspect geur aan de orde te brengen in de revisievergunning en handhaafbare voorschriften op te nemen. Op basis van gedegen uitgevoerd onderzoek naar geurhinder kunnen ons inziens verdergaande maatregelen in de vergunning worden opgenomen die geurhinder verder inperken. Wij adviseren u om bij dit proces de omwonenden actief te betrekken.

Veiligheid

- Wij vragen aandacht voor een adequate borging van de brandveiligheid risico's in relatie tot de aanwezigheid van asbesthoudende dakplaten. Wij realiseren ons dat de eigenaar Ruigenhil Vastgoed BV. van het bedrijfspand hiervoor verantwoordelijk is. Desondanks adviseren wij u om gelet op het wettelijk verbod op asbest en de risico's in het geval van een calamiteit een plan van aanpak af te dwingen. Dit plan moet zijn gericht op een gefaseerde aanpak van de verwijdering van de aanwezige asbesthoudende dakplaten.
- Gelet op de aanwezigheid van asbesthoudende dakplaten wordt geadviseerd om meer brandveiligheidsmaatregelen in de voorschriften om de veiligheidsrisico's te beperken.
- Geadviseerd wordt om de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid te betrekken bij de revisievergunningprocedure. Het verdient daarnaast de aanbeveling

om in de voorschriften een communicatieprotocol op te nemen in het geval van bijzondere voorvallen.

ADVIES FN STEEL

Het college van B en W vindt het van belang dat de eisen die gesteld worden in de ambtshalve wijziging integraal overgenomen en verwerkt worden in de revisievergunning.

Daarnaast adviseren wij voor de aspecten luchtkwaliteit, gezondheid, geurhinder en veiligheid het volgende:

Luchtkwaliteit

- Wij roepen het college op om in gesprek te gaan met FNsteel om samen te onderzoeken op welke wijze strengere normen gerealiseerd kunnen worden dan het wettelijk maximum vraagt.
- Wij hechten belang aan de uitvoering van continu- en directe metingen als ook de monitoring van de uitstoot van stoffen door FNsteel. Hiermee wordt meer inzicht verkregen in de uitstoot van stoffen door het bedrijf en kan beter gehandhaafd en indien gewenst ingegrepen worden. Wij adviseren om deze verplichtingen te verankeren in de vergunning.

Geurhinder

De geurproblematiek lijkt door getroffen maatregelen te zijn afgenomen maar is nog altijd actueel. Omwonenden ervaren nog steeds geurhinder. Daarbij is niet duidelijk welke stoffen het betreft, waardoor de geurhinder wordt veroorzaakt en of deze schadelijk zijn voor de volksgezondheid in de omgeving van FNsteel. Gelet op de actuele geurproblematiek die omwonenden ervaren verzoeken wij u nadrukkelijk om het aspect geur aan de orde te brengen in de revisievergunning en handhaafbare voorschriften op te nemen. Op basis van gedegen uitgevoerd onderzoek naar geurhinder kunnen ons inziens verdergaande maatregelen in de vergunning worden opgenomen die geurhinder verder inperken. Wij adviseren u om bij dit proces de omwonenden actief te betrekken.

Veiligheid

- Wij vragen aandacht voor een adequate borging van de brandveiligheid risico's in relatie tot de aanwezigheid van asbesthoudende dakplaten. Wij realiseren ons dat de eigenaar Ruigenhil Vastgoed BV. van het bedrijfspand hiervoor verantwoordelijk is. Desondanks adviseren wij u om gelet op het wettelijk verbod op asbest en de risico's in het geval van een calamiteit een plan van aanpak af te dwingen. Dit plan moet zijn gericht op een gefaseerde aanpak van de verwijdering van de aanwezige asbesthoudende dakplaten.
- Gelet op de aanwezigheid van asbesthoudende dakplaten wordt geadviseerd om meer brandveiligheidsmaatregelen in de voorschriften om de veiligheidsrisico's te beperken.

- Geadviseerd wordt om de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid te betrekken bij de revisievergunningprocedure. Het verdient daarnaast de aanbeveling om in de voorschriften een communicatieprotocol op te nemen in het geval van bijzondere voorvallen.

Wij verzoeken u om ons advies te verwerken in de ontwerpbeschikkingen van Nedstaal/Heros en FNsteel.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders



secretaris,



burgemeester,